

FOOT-267866




FIG. 1

09981927-101704




FIG. 2

FIG. 3




FIG. 3

00001927-101704




FIG. 4

09981927-101701




FIG. 5




FIG. 6

09081927 401704




FIG. 7

00001937-101701




FIG. 8






FIG. 9




FIG. 10



09981927-101701




FIG. 12

FIG. 13




FIG. 13

00001927-101701




FIG. 14

519 — 675




FIG. 15

09981927-104701




FIG. 16






FIG. 17

09984927-101701




FIG. 18

FIG. 19

00981927-101301




FIG. 20

00001927-101204




FIG. 21

FIG. 22




FIG. 22



09984927 101394




FIG. 24



FIG. 25




FIG. 25




FIG. 26